

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

| Stammdaten | | | | |
|----------------|---|--|----------------------|--------------|
| Gen.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 575 | LRA NEA - BW | |
| Überw.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 575 | LRA NEA - BW | |
| Betreiber | [Name] | Egger Holzwerkstoffe Markt Bibart GmbH | | |
| Standort | [Bezeichnung] | Anlage zur Herstellung von Holzspanplatten mit einer Produktionskapazität > 600 m³/d | | |
| | [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort] | Fuchsau 3 | 91477 | Markt Bibart |
| | EMAS [X] | | ISO 14001 ff (+) [X] | |
| Anlage | [Bez.] | Anlage zur Herstellung von Holzspanplatten mit einer Produktionskapazität > 600 m³/d | | |
| | [4.BImSchV] ² , [IE-RL] ² | 6.3.1 | | 6.1. c) |

| Überwachung | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|---|----|-----------------|
| Grund (ggf. Anm.) | Regelüberwachung [X] | X | Turnus [Monate] | 12 | |
| | Anlassüberwachung [X] | | Art des Anlasses: | | |
| Termin (ggf. Anm.) | Datum [tt.mm.jj] | 27.01.2025 | angekündigt [J/N] | J | |
| Prüfumfang | umfassend [X] | X | | | |
| §§ 52 und 52a BImSchG | Schwerpunkte [X] | | | | |
| Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X] | | | | | |
| Prüfgrundlage (ggf. Anm.) | Bescheid(e), Anzeige(n) [X] | X | IV/2-170/00; 42-171-6.3/1.2, IM-Nr. 1/94; 43.2-1711-I-2008-11; usw. | | |
| | Anforderungsliste [X] | | | | |
| | Schwerpunktprogramm [X] | | | | |
| Ergebnis | Mängel [J/N] | J | Anordnung [X] | | Stilllegung [X] |

| Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen | | | | |
|--|----------|------------------|------------------------------------|----|
| Mangel | Maßnahme | gesetzter Termin | Behebung / Überprüfung erfolgt ... | |
| | | | durch (Organisation) | am |

| | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|
| Leichte Grenzwertüberschreitung für den Messparameter Quecksilber bei Trockner VI/HGE 2 im Juni 2024 | Überprüfung am 08.11.2024 der monatlichen Brennstoffanalysen von Januar – September 2024. Nächste Messung im Frühjahr 2025 (erste Messung) wird abgewartet. Bei erneuter Überschreitung, zeitnahe Nachmessung | Erste Messung 2025 | Betreiber + Messbericht Frühjahr (erste Messung) 2025 | |
|--|--|--------------------|--|--|

| | | | | |
|--|---|-----------------|-----------|--|
| Halbjährliche Formaldehydmessung (im Oktober/Herbst) des Trockners VI wurde nicht durchgeführt, Messung für Trockner V erfolgte im Januar 2025, Nachweise für Nicht-Messung fehlen | Nachweise für Nicht-Messung nachgefordert | Ende April 2025 | Betreiber | |
|--|---|-----------------|-----------|--|

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL