

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

| Stammdaten | | | | |
|-----------------------|---|--|-------------------------------|-----------------|
| Gen.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 575 | Landratsamt NEA | |
| Überw.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 575 | Landratsamt NEA | |
| Betreiber | [Name] | Rauch Spanplattenwerk GmbH | | |
| Standort | [Bezeichnung] | Altholzaufbereitungsanlage mit -lagerplatz | | |
| | [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort] | Gewerbepark Steigerwald 1 | 91477 | Markt Bibart |
| | EMAS [J/N] | N | ISO 14001 ff (+) [J/N] | N |
| Anlage | [Bez.] | Altholzaufbereitungsanlage mit -lagerplatz | | |
| | [4.BImSchV] ² , [IE-RL] ² | 8.12.1.1, 8.11.2.1, 8.11.2.3 | | 5.5, 5.3 b) ii) |

| Überwachung | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|---|----|
| Grund (ggf. Anm.) | Regelüberwachung [J/N] | J | Turnus [Monate] | 36 |
| | Anlassüberwachung [J/N] | N | Art des Anlasses: | |
| Termin (ggf. Anm.) | Datum [tt.mm.jj] | 18.01.2022 | angekündigt [J/N] | J |
| | Prüfumfang | umfassend [J/N] | J | |
| §§ 52 und 52a BImSchG | Schwerpunkte [J/N] | N | | |
| | Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N] | N | | |
| Prüfgrundlage (ggf. Anm.) | Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N] | J | IM-Nr.: 4/00, 43.2-1711-I-2000-4, 43-6026-I-2008-4, 43.2-1711-I-2011-11 | |
| | Anforderungsliste [J/N] | N | | |
| | Schwerpunktprogramm [J/N] | N | | |
| Ergebnis | Mängel [J/N] | N | Anordnung [J/N] | N |
| | | | Stilllegung [J/N] | N |

| Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen | | | | |
|--|----------|------------------|------------------------------------|----|
| Mangel | Maßnahme | gesetzter Termin | Behebung / Überprüfung erfolgt ... | |
| | | | durch (Organisation) | am |
| | | | | |

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL